




このタイマ・リレーが なぜかDC12Vか…

まぁ電池買っといたからいいが









チャネル1のとき、T1時間たったらリレーOFFでT2時間たったらリレーONなんだが、繰り返し動作のチャネル5にするとなぜかT2が固定の内部タイマになる!NXの1秒設定がT1にしか反映されない!



つうかこの内部タイマ むちゃくちゃ速いぞ!



カウンタ設定MAXの 9999でも1時間で 1分しか動かない!

これじゃあ電源ON後のツイートも間に合わないし回収時のホバークラフト操作も1分しかできない!

しかも 1 時間待ちじゃないか!!







こりゃ助かる モーリーの GPS やプログラムを またもらおう… それよりも このタイマ・リレーを どうにかしないと







1時間後



いくらやっても 壊れていたが も1回 いじってみよう

がけないぞコイツ!!!

次回につづく