

【異常の種類】

コルゲーション：なし
亀裂：なし
凸凹：なし
くぼみ：なし
段差：なし
陥没：なし
ブリストリング：なし
ポットホール：なし
ポッピング：なし
ずれ：なし

【評価項目】

位置：－
影響範囲：－
形状・大きさ：－
進展性：－
表面状態：均一で平滑
安全指標：良好
下層・路盤挙動：安定
環境との関係：問題なし
荷重・交通条件：問題なし
環境要因：問題なし
緊急度・優先度：なし

【分析結果】

表面は均一で目立つ異常は認められません。舗装の劣化や破損はありません。

【状態説明】

アスファルト舗装は正常な状態で、傷や変形、段差などもなく問題は見られません。

【各要素の評価】

舗装全体に目立つ損傷や劣化はなく、安全に使用できる状態です。

【専門家の解説・アドバイス】

現在のところ舗装は良好です。定期的な点検を続けて、
早期の劣化兆候を見逃さないようにしてください。安全な交通環境が維持できます。